

Tolérance ZÉRO

LA CNESST a priorisé 9 dangers jugés intolérables



CHUTES DE HAUTEUR
DE PLUS DE 3 MÈTRES




CHUTES DE HAUTEUR
À PARTIR D'UNE ÉCHELLE




CONTACT AVEC UNE PIÈCE EN
MOUVEMENT D'UNE MACHINE



EFFONDREMENT DES PAROIS
D'UN CREUSEMENT NON ÉTANÇONNÉ



EFFONDREMENT
D'UN ÉCHAFAUDAGE



ÉLECTRISATION AVEC UNE LIGNE
ÉLECTRIQUE AÉRIENNE SOUS TENSION



EXPOSITION AUX
POUSSIÈRES D'AMIANTE



EXPOSITION AUX
POUSSIÈRES DE SILICE



ROCHES
INSTABLES

Intolérables parce que...

Ils ont des
CONSÉQUENCES GRAVES



Il existe PLUSIEURS
MOYENS DE LES PRÉVENIR




Obtenir de
la formation



S'informer
des risques



Connaître les
méthodes de
travail sécuritaire



Planifier
son chantier



Fournir des
équipements et des
outils sécuritaires



Porter
des EPI



Visionnez la capsule